

TRAVAUX DE RESTAURATION DU SENTIER SUD – EST  
DU PUY DE SANCY (63) - 2015



**CONTEXTE**









Depuis 2006, le syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne mène un programme de mise en valeur du site classé de la Chaîne des Puys, maintenant intégré dans le plan de gestion du projet d’inscription au Patrimoine Mondial de l’ensemble Chaîne des puys et Faille de Limagne.

Ce programme englobe les actions de restauration des cheminements et de lutte contre l’érosion.

Afin d’améliorer la qualité paysagère et de respecter la végétation du site, des travaux ont été réalisés en vue

- de canaliser les visiteurs sur un itinéraire aménagé et confortable,
- gérer l’écoulement des eaux par la pose de renvois d’eau, d’un puits perdu et d’une plateforme et de marches en pierre,
- de stabiliser les zones d’érosion sommitales par la pose de mises en défens.

**Prestations réalisées par GECO**

-  Création de renvois d’eau et de murets en pierre
-  Mise en place d’emmarchement en pierre
-  Création de seuils boudin coco de long des talus
-  Mise en place de coco biodégradable
-  Elargissement du sentier
-  Réalisation mécanique du terrassement
-  Réalisation d’emmarchement
-  Réalisation d’un belvédère

Réalisation	Maitre d'ouvrage	Maitre d'œuvre
2015	